


## 6.1 Kit pour unité de mise en contact type LKE 500



**Kit pour unité de mise en contact prête au câblage et extensible comme appareil de table pour laboratoire, développement, etc.**

**Unité de base :**

**Approprié à la mise en contact de connecteurs plats, cosses de câbles, embouts, extrémités étamées, etc.**

En option, équipée de 3 à 5 éléments de mise en contact LKV D4 / D6 / D9, c.a.d. adaptée aux conducteurs qui doivent être mis en contact. L'unité de base comporte une touche d'ouverture centrale pour desserrer rapidement tous les conducteurs après le test.

Indiquez le nombre des éléments de mise en contact ainsi que la taille désirée des ouvertures de contact (diamètre 4 / 6 / 9 mm) dans la commande.

### Exemple de commande :

LKE 500-KG4 -T- 1/4 2/4 3/4 4/6 désigne une unité de base avec 4 éléments de mise en contact.

Les éléments 1 – 3 avec l'ouverture de mise en contact 4 mm et l'élément avec un diamètre de 6 mm.

### Données de commande :

N° de commande : LKE 500-KG3 -T- 1/\_\_\_2/\_\_\_3/\_\_\_

N° de commande : LKE 500-KG4 -T- 1/\_\_\_2/\_\_\_3/\_\_\_4/\_\_\_

N° de commande : LKE 500-KG5 -T- 1/\_\_\_2/\_\_\_3/\_\_\_4/\_\_\_5/\_\_\_

